

Contratistas

Las malas prácticas de construcción conducen a la contaminación ambiental

Causa (lugar de trabajo)	Efecto (Contaminación Ambiental)
	
	

Recordar:

- Al cortar o taladrar AZEK, TREX o cualquier material plástico polícompuesto, use un accesorio de vacío en todas las sierras cuando sea práctico.
- Corte y taladre en espacios reducidos para reducir al mínimo el polvo y facilitar la limpieza.
- Nunca corte ni taladre sin una lona debajo de herramientas eléctricas.
- Cubre el área con una lona y límpiala con la mayor frecuencia posible.
- Limpie los contaminantes plásticos antes de salir de su sitio.
- NO sople sus escombros en los desagües pluviales. Eso solo los arrastra a nuestros sistemas de agua para una contaminación que dura miles de años.



Mantenga los plásticos y contaminantes fuera del océano, las bahías y los humedales

Una vez creado, el **plástico permanecerá durante cientos, o incluso miles, de años**, tiempo en el que puede contaminar y envenenar el medio ambiente y los animales que los habitan.

¡Todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestras costas!